

# Paramètres d'écran-display : Urban, Work & Wave

---

**Vélair**

HUITRÓN, ISAAC

RESPONSABLE COORDINATION DU SERVICE TECHNIQUE

# URBAN WORK WAVE



## 1 Paramètres de fabrication de l'écran-display

- Révision des paramètres
- Paramètres de fabrication

**\*Attention :** Les paramètres de votre vélo doivent être les mêmes que dans ce guide, car tout problème que vous pourriez avoir avec le vélo en changeant ces paramètres pour d'autres, mettrait le vélo **hors garantie**.



# 1.1 Révision des paramètres

## DESCRIPTION

1

### Allumer le vélo

Tournez la clé en position de démarrage.

## IMAGES



2

### Allumer l'écran

Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes jusqu'à son allumage.



# 1.1 Révision des paramètres

## DESCRIPTION

3

### Accéder aux paramètres

Appuyez sur les deux flèches en même temps pendant 3 secondes pour voir les paramètres de fabrication.

4

### Changer l'affichage entre les paramètres

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour passer d'un paramètre à l'autre.

## IMAGES



# 1.1 Révision des paramètres

## DESCRIPTION

5

### Modification de la valeur d'un paramètre

**Pour augmenter ou diminuer une valeur, une fois qu'elle clignote, appuyez sur les flèches du haut ou du bas.**

**La possibilité de modifier un paramètre prend quelques secondes, donc si vous ne pouvez plus modifier une valeur, vous devez recommencer à partir de l'étape 2.**

## IMAGES



# 1.2 Paramètres de fabrication

P0

1

0002



P0

2

0000



P0

3

0036



P0

4

0000



P0

5

0001



P0

6

049,0





# 1.2 Paramètres de fabrication

**P0** **7**  
0100



**P0** **8**  
0100



**P0** **9**  
0000



**P1** **0**  
0000



**P1** **1**  
0012



**P1** **2**  
0003



# 1.2 Paramètres de fabrication

**P1** **3**  
0012

**P1** **4**  
0015

**P1** **5**  
0290

**P1** **6**  
0001

**P1** **7**  
0000

**P1** **8**  
0100

The image displays a sequence of eight steps for setting manufacturing parameters on a device. Each step is represented by a blue circle with 'P1', a white box with a parameter number (3-8), and a screenshot of the device's LCD screen. The screen shows 'P1' at the top, a parameter number in the middle, and a numerical value at the bottom. A green circle highlights the 'UP' button on the device's keypad, with a green arrow pointing to it from the previous step's screenshot. The values shown are: 0012 (step 3), 0015 (step 4), 0290 (step 5), 0001 (step 6), 0000 (step 7), and 0100 (step 8).




# 1.2 Paramètres de fabrication

P1

9

0000



P2

0

0000

